

LESY ČESKÉ REPUBLIKY, S.P., SPRÁVA TOKŮ - OBLAST POVODÍ ODRY, FRÝDEK-MÍSTEK  
Nádražní 2811, 738 01 Frýdek-Místek, tel. +420 956951111, fax +420 558628209, ost51@lesy-cr.cz, ID DS: e8jcfns

Městský úřad Nový Jičín		ev. č.: 21
Č.j.: 34841/12015		
Datum (čas): 13.05.2015		
Zpracovatel:	Počet listů:	Přílohy:
Spisový znak:	Počet listů:	Počet svazků:
Jiný druh:		

**Město Nový Jičín**  
**Obor majetku, rozvoje a investic**  
**Masarykovo náměstí 1**  
**741 01 Nový Jičín**

VÁŠ DOPIS ZN. ČÍSLO JEDNACÍ  
LCR951/001265/2015

SPISOVÁ ZNAČKA  
LCR002234/2015

DATUM  
06.05.2015

VYŘIZUJE  
Ing. Josef Havrlant

TELEFON  
+420 956 951 215

MOBIL  
+420 601 365 499

FAX  
+420 558 628 209

E-MAIL  
havrlant.ost51@lesy-cr.cz

### Vyjádření k žádosti o opravu koryta vodního toku Jičínka.

Lesy České republiky, s.p., zastoupené Správou toků – oblast povodí Odry se sídlem ve Frýdku-Místku, Nádražní 2811, 738 01 Frýdek-Místek, určený jako správce vodního toku Jičínka IDVT 10100213 ČHP 2-01-01-071, obdržely od Vás žádost o opravu koryta vodního toku Jičínka v Žilině u Nového Jičína, na které poukazuje osadní výbor Žilina.

V dopise ze dne 16.03.2015 poukazujete na 3 lokality s žádostí o opravu koryta vodního toku:

1. Levý břeh vodního toku v úseku čísel popisných 41 – 220 na ul. Beskydská.
2. Pravý břeh vodního toku u kostela v Žilině u Nového Jičína, v místě nad jezem. Zpevnění břehu je tvořeno kamenným záhozem. Osadní výbor poukazuje na odplavené kameny a podemletí břehu v tomto místě a na hrozící opětovné poškození komunikace.
3. Pravý břeh vodního toku pod jezem u kostela v Žilině u Nového Jičína. Pravý břeh pod jezem je zajištěn opěrnou stěnou, která je značně narušena.


Správce toku provedl 24.04.2015 terénní šetření na předmětných lokalitách a k žádostem osadního výboru sděluje:

ad1) Vodní tok Jičínka je v úseku mezi čísly popisnými 41 – 220 na ul. Beskydská (ř. km 11,900 – 12,150) neupraveným vodním tokem. Neupravený vodní tok (přirozené koryto) může meandrovat, vyvíjet se, prohlubovat dno, podemlát paty břehů a tvořit nátrže. Dle § 51 odstavce 1d) zákona č. 254/2001 Sb. vodní zákon, jsou vlastníci pozemků sousedících s korytem vodního toku povinni strpět přirozené koryto na svém pozemku. V úseku ř.km 11,900 – 12,130 je levý břeh koryta s vyvinutým břehovým porostem v současné době stabilní bez potřeby zásahu. V úseku cca ř.km 12,130 – 12,150 je patrné částečné obnažení pravého břehu. V tomto úseku Jičínky jsou rovněž patrné skalní výchozy, které vystupují ze dna koryta a částečně tvoří břeh. Provedení jakéhokoli technického zajištění břehu je z tohoto důvodu těžko proveditelné a vyvolalo by značné náklady na provedení, které by nebyly efektivní v souvislosti se zajištěním protipovodňové ochrany v území. Na částečně obnaženém břehu provede správce toku v podzimních měsících biotechnické opatření v podobě výsadby několika ks vrb, případně travního osetí.

ad2) V pravém břehu nad jezem provedl správce toku po povodni v r. 2009 technické opatření pro zajištění vzniklé nátrže. V místě byl proveden kamenný zához založený a opřený ve dně o zaberaněnou dřevěnou pilotovou stěnu. Opevnění bylo po horní břehovou hranu doplněno kamennou rovinaninou. V rámci terénního šetření správce toku, nebylo zjištěno na opevnění závažné poškození, které by ohrožovalo břeh koryta vodního toku. Nebylo zjištěno podemletí břehu ani odplavené kameny. Z hlediska zajištění ochrany břehu před zvýšenými průtoky je opevnění v současné době stabilní. Podél horní břehové hrany vede místní komunikace, u které jsou patrné známky poškození způsobené nejspíše pojezdem těžší techniky po komunikaci. Je třeba si uvědomit, že technické opatření provedené správcem toku, bylo učiněno pro účely zajištění břehu před zvýšenými povodňovými průtoky. Tuto funkci břehové zpevnění plní. Opevnění však není dimenzováno na zajištění stability komunikace proti pojezdu těžké techniky. Pokud je potřeba provést zajištění komunikace, je provedení tohoto opatření na majiteli komunikace, která sousedí s vodním tokem.

ad3) Poškozená opěrná stěna pod jezem na Jičínce u kostela v Žilině u Nového Jičina není v majetku Lesů ČR, s.p. Z tohoto důvodu nemůžeme provést opravu této zdi. Oprava poškozené zdi je v plné kompetenci majitele stavby jezu a přilehlých objektů. Majitel jezu není správcem toku znám.

S pozdravem

  
Ing. Vladimír Němčanský  
vedoucí ST – oblast povodí Odry

Lesy České republiky, s.p.  
se sídlem Přemyslova 1106, 501 68 Hradec Králové  
IČ: 42196451, DIČ: CZ42196451  
Správa toků - oblast povodí Odry  
Nádražní 2811, 738 01 Frýdek-Místek  
[02]